

## El-eftersyn

**Kunde**

Sebastian Starling

**Sagsnummer**

29861

**Sagsnavn**

El-tjek

**Medarbejder**

MRL

**Skema afslutningsdato**

29-09-2026 13:40:28

**Lokation****Er installationen godkendt?**

Godkendt

Ja

**Målinger**

Afprøvning af fejlstrømsafbrydere

OK

Jordelektrodens overgangsmodstand

OK

Isolations måling (værdi noteres)

OK

**Kontrol - tavler**

Tilgængelighed/friplads

OK

Beskyttelse mod direkte berøring  
(afdækninger/kapsling)

OK

Mærkning med tilhørsforhold/max sikrings  
størrelse

OK

Plombering

OK

Overstrømsbeskyttelse/korrekt  
sikringsstørrelse/bundkontakter/pasringe eller  
lignende

OK

Nulling

OK

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kabler og ledninger i tavle                                                         | OK |
| Beskyttelsesleder                                                                   | OK |
| Fordelingen af belastningen på grupper                                              | OK |
| Fast installation 230/400v                                                          |    |
| Fordelingen af belastningen på grupper                                              | OK |
| Fastgørelse og tilstand på kabler, monteringsmateriel m.m.                          | OK |
| Låg på dåser og rosetter                                                            | OK |
| Placering af antal tilslutningsteder for at undgå for lange tilledninger            | OK |
| Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffe m.v | OK |
| Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser   | Ok |
| Installationens almene tilstand                                                     | OK |
| Lavvoltageinstallationer                                                            |    |
| Er der lavvoltageinstallationer?                                                    |    |
| Oversigtstegning                                                                    |    |
| Strømforsyninger                                                                    |    |
| Overstrømsbeskyttelse                                                               |    |
| Ledningsmateriel                                                                    |    |
| Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)                  |    |
| Installationens almene tilstand                                                     |    |
| Lavvoltageinstallationer 29-09-2026 13:38                                           |    |

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Er der lavvoltageinstallationer?                                                                   |    |
| Oversigtstegning                                                                                   |    |
| Strømforsyninger                                                                                   |    |
| Overstrømsbeskyttelse                                                                              |    |
| Ledningsmateriel                                                                                   |    |
| Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)                                 |    |
| Installationens almene tilstand                                                                    |    |
| Tilledninger                                                                                       |    |
| Korrekt aflastning ved ledningsender                                                               | OK |
| Ulovlige samlinger                                                                                 | OK |
| Forkert anbringelse                                                                                | OK |
| Beskadigelser                                                                                      | OK |
| Brugsgenstande (komfur, kogeplader, Opvaskemaskine, Emhætte, Vaskemaskine, tørretumbler, køleskab) |    |
| Korrekt fastgørelse og anbringelse                                                                 | OK |
| Korrekt kapsling                                                                                   | OK |
| Beskyttelse mod indirekte berøring                                                                 | OK |
| Beskadigelser                                                                                      | OK |
| Ulovlige/ændrede brugsgenstande                                                                    | OK |
| Andre forhold                                                                                      |    |
| Tilstrækkeligt med grupper og stikkontakter                                                        | OK |
| Installations arbejdet vurderes generelt som godt håndværk                                         | Ja |

| Stikprøvevis adskillelse |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Køkken                   | OK                     |
| Badeværelse              | OK                     |
| Stue                     | OK                     |
| Entre                    | OK                     |
| Spot installation        | OK                     |
| Værelse 1                | OK                     |
| Værelse 2                | Ikke relevant          |
| Værelse 3                | Ikke relevant          |
| Værelse 4                | Ikke relevant          |
| Værelse 5                | Ikke relevant          |
| Installations adresse    |                        |
| Adresse:                 | Gundløgsgade 25, 1 TV. |
| Underskrift:             | MRL                    |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Afvielser</b>                | <b>Afvigelsesrapport nr.</b> |
| <b>Selvkontrol foretaget af</b> | <b>Fagligt ansvarlig:</b>    |
| <b>Dato</b>                     | Michael Kragh                |