



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

Leveringsadresse

Nanna Dahl
Egilsgade 30, 2. th
2300 København S

Egilsgade 30, 2. th
2300 København S

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 41611888
Side 28166
Side 1/4

Deres ref. Nanna
Vor ref. 490@domibus.dk

Køkken

- ☒ Opvaskemaskine – drypbakke
- ☒ Opvaskemaskine – waterblock vandsikring
- ☒ Opvaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- ☒ Vaskemaskine – drypbakke
- ☒ Vaskemaskine – waterblock vandsikring
- ☒ Vaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- ☒ Kontrol og afprøvning af køkkenvask og armatur
- ☒ Vand og afløbsinstallationer generelt
- ☒ Gasinstallation – brandsikring – skjulte installationer
- ☒ Gasinstallation - måler installation tjekket
- ☒ Gasinstallation - afstand mellem komfur og emhætte
- ☒ Gasinstallation - komfur afprøvet på min og max blus
- ☒ Skjulte installationer – rørkasser sokkel mm

VVS installationer i køkken - bemærkninger:

ULOVLIG VVS INSTALLATION - SKAL UDBEDRES:

- 1 - Gasmåler er delvis skjult der skal skæres ud i køkken skabet
- 2 - De 2 venstre blus går ud ved mindste blus på bord komfur og skal serviceres
- 3 - Der er skjulte utilgængelige samlinger på vand installation til køkken beboer - der skal etableres adgang

Alle nærværende punkter sørger beboer selv for



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet

Nanna Dahl
Egilsgade 30, 2. th
2300 København S

Leveringsadresse

Egilsgade 30, 2. th
2300 København S



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 41611888
Side 28166
Side 2/4

Deres ref. Nanna
Vor ref. 490@domibus.dk

Navn:

Bad

- ☒ Kontrol/afprøvet toilet, håndvask, armaturer mm
- ☐ Kontrol radiator - vandbåren gulvvarme
- ☒ Kontrol af vand og afløbsinstallationer generelt
- ☒ Kontrol af eks gulvafløb
- ☒ Skjulte installationer - rørkasser

Beboer info - årstal for renovering af eks bad?

GI bad

VVS installationer i badeværelse - bemærkninger:

1 - Der er en lille revne i håndvask ved armatur

2 - Armatur drypper ved alm brug

3 - Toilet skyller meget kraftigt da der manglende en vandfordeler i skålen

Navn:



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

Leveringsadresse

Nanna Dahl
Egilsgade 30, 2. th
2300 København S

Egilsgade 30, 2. th
2300 København S

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 41611888
Side 28166
Side 3/4

Deres ref. Nanna
Vor ref. 490@domibus.dk

Øvrige rum/værelser

- ☒ Radiatorer - stuer - værelser mm
- ☒ VVS installationer i stuer og værelser generelt
- ☒ VVS installationer i øvrige rum/værelser - ingen bemærkninger

Navn:

VIGTIG INFORMATION

Nærværende vvs tjek er udover funktionstest af vvs installationer samt kontrol af evt ulovlige vvs installationer - udført visuelt - dvs uden brug af værktøjer for kontrol af skjulte installationer.
- Nærværende stk priser er baseret på samtidig udførelse af alle nævnte ydelser og således ikke pletvis eller partciel reparation

Navn: Bo Nielsen

☒ FOTO DOKUMENTATION UPLOADET

VVS SYN UDFØRT AF:

Medarbejder og dato
3/12 25 - Bo Nielsen



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet

Nanna Dahl
Egilsgade 30, 2. th
2300 København S

Leveringsadresse

Egilsgade 30, 2. th
2300 København S



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 41611888
Side 28166
Side 4/4

Deres ref. Nanna
Vor ref. 490@domibus.dk

Navn:



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet

Tlf.: