



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

Leveringsadresse

Christopher Dyrling
Gunløgsgade 27, st. th
2300 København S

Gunløgsgade 27, st. th
2300 København S

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 29420298
Side 28165
Side 1/3

Deres ref. Christopher
Vor ref. 490@domibus.dk

Køkken

- ☒ Opvaskemaskine – drypbakke
- ☒ Opvaskemaskine – waterblock vandsikring
- ☒ Opvaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- ☒ Vaskemaskine – drypbakke
- ☒ Vaskemaskine – waterblock vandsikring
- ☒ Vaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- ☒ Kontrol og afprøvning af køkkenvask og armatur
- ☒ Vand og afløbsinstallationer generelt
- ☒ Gasinstallation – brandsikring – skjulte installationer
- ☒ Gasinstallation - måler installation tjekket
- ☒ Gasinstallation - afstand mellem komfur og emhætte
- ☒ Gasinstallation - komfur afprøvet på min og max blus
- ☒ Skjulte installationer – rørkasser sokkel mm

VVS installationer i køkken - bemærkninger:

ULOVLIG VVS INSTALLATION - SKAL UDBEDRES:

- 1 - Forreste gasblus og mindste blus på gaskomfur går ud på vifte prøve - skal serviceres
- det sørger beboer selv for

ØVRIGE INSTALLATIONER - BØR UDBEDRES:

- 1 - Køkken batteri er defekt bør udskiftes - det sørger beboer selv for
- Navn:



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet

Christopher Dyrling
Gunløgsgade 27, st. th
2300 København S

Leveringsadresse

Gunløgsgade 27, st. th
2300 København S



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 29420298
Side 28165
Side 2/3

Deres ref. Christopher
Vor ref. 490@domibus.dk

Bad

- ☒ Kontrol/afprøvet toilet, håndvask, armaturer mm
- ☐ Kontrol radiator - vandbåren gulvvarme
- ☒ Kontrol af vand og afløbsinstallationer generelt
- ☒ Kontrol af eks gulvafløb
- ☒ Skjulte installationer - rørkasser

Beboer info - årstal for renovering af eks bad?

Gammelt

VVS installationer i badeværelse - bemærkninger:

1 - Omskifter armatur er utæt - bør udskiftes/rep - det sørger beboer selv for
Navn:

Øvrige rum/værelser

- ☒ Radiatorer - stuer - værelser mm
- ☒ VVS installationer i stuer og værelser generelt
- ☒ VVS installationer i øvrige rum/værelser - ingen bemærkninger

Navn:



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet

Christopher Dyrling
Gunløgsgade 27, st. th
2300 København S

Leveringsadresse

Gunløgsgade 27, st. th
2300 København S



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 29420298
Side 28165
Side 3/3

Deres ref. Christopher
Vor ref. 490@domibus.dk

VIGTIG INFORMATION

Nærværende vvs tjek er udover funktionstest af vvs installationer samt kontrol af evt ulovlige vvs installationer - udført visuelt - dvs uden brug af værktøjer for kontrol af skjulte installationer.
- Nærværende stk priser er baseret på samtidig udførelse af alle nævnte ydelser og således ikke pletvis eller partiel reparation
Navn: Bo Nielsen

VVS Installationer øvrige rum/værelser - bemærkninger
1/12 bo Nielsen
☒ FOTO DOKUMENTATION UPLOADET

VVS SYN UDFØRT AF:

Medarbejder og dato
1/12 - 2025 - Bo Nielsen
Navn:



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet