

Jesper Rasmussen
Egilsgade 30, st. tv
2300 København S

Leveringsadresse
Jesper Rasmussen
Egilsgade 30, st. tv
2300 København S



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 61315330
Side 29200
Side 1/3

Deres ref. Jesper
Vor ref. 490@domibus.dk

Køkken

- ☐ Opvaskemaskine – drypbakke
- ☐ Opvaskemaskine – waterblock vandsikring
- ☐ Opvaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- ☐ Vaskemaskine – drypbakke
- ☐ Vaskemaskine – waterblock vandsikring
- ☐ Vaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- ☒ Kontrol og afprøvning af køkkenvask og armatur
- ☒ Vand og afløbsinstallationer generelt
- ☒ Kontrol af radiator - installation
- ☒ Gasinstallation – brandsikring – skjulte installationer
- ☒ Gasinstallation - måler installation tjekket
- ☒ Gasinstallation - komfur afprøvet på min og max blus
- ☐ Skjulte installationer – rørkasser sokkel mm

VVS installationer i køkken - bemærkninger:

ULOVLIG VVS INSTALLATION - SKAL UDBEDRES:

- 1 - Mangler brandsikring ved gas komfur - står under niveau af træ bordplade
- 2 - Gas komfur er ældre dato og ulovligt - har ikke flamme overvågning
- 3 - Gas komfur går ud ved vifte prøve

GASKOMFUR SKAL UDSKIFTES - ELLER GASINSTALLATION AFPROPPES

Navn:



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet

Jesper Rasmussen
Egilsgade 30, st. tv
2300 København S

Leveringsadresse
Jesper Rasmussen
Egilsgade 30, st. tv
2300 København S



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 61315330
Side 29200
Side 2/3

Deres ref. Jesper
Vor ref. 490@domibus.dk

Bad

- ☒ Kontrol/afprøvet toilet, håndvask, armaturer mm
 - ☐ Kontrol radiator - vandbåren gulvvarme
 - ☒ Kontrol af vand og afløbsinstallationer generelt
 - ☒ Kontrol af eks gulvafløb
 - ☐ Skjulte installationer - rørkasser
- Beboer info - årstal for renovering af eks bad?

VVS installationer i badeværelse - bemærkninger:

1 - Dør karm mangler indvendig ved dør
Vand kan trænge ind ved badning
Navn:

Øvrige rum/værelser

- ☒ Radiatorer - stuer - værelser mm
 - ☒ VVS installationer i stuer og værelser generelt
 - ☒ VVS installationer i øvrige rum/værelser - ingen bemærkninger
- Navn:
-



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet

Jesper Rasmussen
Egilsgade 30, st. tv
2300 København S

Leveringsadresse
Jesper Rasmussen
Egilsgade 30, st. tv
2300 København S



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 61315330
Side 29200
Side 3/3

Deres ref. Jesper
Vor ref. 490@domibus.dk

VIGTIG INFORMATION

Nærværende vvs tjek er udover funktionstest af vvs installationer samt kontrol af evt ulovlige vvs installationer - udført visuelt - dvs uden brug af værktøjer for kontrol af skjulte installationer.
- Nærværende stk priser er baseret på samtidig udførelse af alle nævnte ydelser og således ikke pletvis eller partiel reparation

Navn: Jesper Pedersen

☒ FOTO DOKUMENTATION UPLOADET

VVS SYN UDFØRT AF:

Medarbejder og dato
Jesper Pedersen 9/4 - 2026
Navn:



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet