



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

Leveringsadresse

Rebekka Mie Bohm
Gunløgsgade 27, 4. th
2300 København S

Gunløgsgade 27, 4. th
2300 København S

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 60683670
Side 28130
Side 1/3

Deres ref. Rebekka
Vor ref. 490@domibus.dk

Køkken

- ☒ Opvaskemaskine – drypbakke
- ☒ Opvaskemaskine – waterblock vandsikring
- ☒ Opvaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- ☐ Vaskemaskine – drypbakke
- ☐ Vaskemaskine – waterblock vandsikring
- ☐ Vaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- ☒ Kontrol og afprøvning af køkkenvask og armatur
- ☒ Vand og afløbsinstallationer generelt
- ☒ Gasinstallation – brandsikring – skjulte installationer
- ☒ Gasinstallation - måler installation tjekket
- ☒ Gasinstallation - afstand mellem komfur og emhætte
- ☒ Gasinstallation - komfur afprøvet på min og max blus
- ☒ Skjulte installationer – rørkasser sokkel mm

VVS installationer i køkken - bemærkninger:

ULOVLIG VVS INSTALLATION - SKAL UDBEDRES:

1 - Lille blus th på gaskomfur er defekt og knap defekt - beboer kontakter selv hårde hvidevare service

ØVRIGE VVS INSTALLATIONER - BØR UDBEDRES:

1 - Køkken batteri er tilkalket og bør udskiftes - kr. 2.500,00 incl moms
Navn:



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

Leveringsadresse

Rebekka Mie Bohm
Gunløgsgade 27, 4. th
2300 København S

Gunløgsgade 27, 4. th
2300 København S

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 60683670
Side 28130
Side 2/3

Deres ref. Rebekka
Vor ref. 490@domibus.dk

Bad

- ☒ Kontrol/afprøvet toilet, håndvask, armaturer mm
- ☐ Kontrol radiator - vandbåren gulvvarme
- ☒ Kontrol af vand og afløbsinstallationer generelt
- ☒ Kontrol af eks gulvafløb
- ☒ Skjulte installationer - rørkasser

Beboer info - årstal for renovering af eks bad?

GI bad

VVS installationer i badeværelse - bemærkninger:

1 - Toilet bør repareres - det sørger beboer selv for

2 - Omskifter armatur i håndvask er defekt og bør udskiftes med genanvendelse af slange og bruser - kr. 3.000,00 incl moms

Navn:

Øvrige rum/værelser

- ☒ Radiatorer - stuer - værelser mm

Navn:



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet

Rebekka Mie Bohm
Gunløgsgade 27, 4. th
2300 København S

Leveringsadresse

Gunløgsgade 27, 4. th
2300 København S



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 60683670
Side 28130
Side 3/3

Deres ref. Rebekka
Vor ref. 490@domibus.dk

VIGTIG INFORMATION

Nærværende vvs tjek er udover funktionstest af vvs installationer samt kontrol af evt ulovlige vvs installationer - udført visuelt - dvs uden brug af værktøjer for kontrol af skjulte installationer.
- Nærværende stk priser er baseret på samtidig udførelse af alle nævnte ydelser og således ikke pletvis eller partiel reparation
Navn: Bo Nielsen

☒ FOTO DOKUMENTATION UPLOADET

VVS SYN UDFØRT AF:

Medarbejder og dato
1/12 2025 - Bo Nielsen
Navn:



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet